

1155 EYREMOUNT DRIVE

装修

2022 – 大约成本: \$20,000

- 门厅和娱乐室管道更新，设立干墙，铺设新的绝缘材料和地板

2015 – 大约成本 : \$35,000

- 更换了大部分地板和电器
- 泳池：更换涂层、管道、过滤器。泳池露台更换新混凝土，上面覆盖防水聚乙烯，最后用彩色聚乙烯颗粒涂层装饰。
- 在后院露台安装了新的铺路石
- 外部露台替换了新木材，并用新的Flexstone 防水膜对其进行了涂层。